

# Cotton House / Bema 83

Warszawa, Wola, ul. Bema 83


## Informacje o budynku | Building information

Status budynku Building status	Istniejący Existing
Rok budowy Year of construction	2000
Powierzchnia wspólna Common space	5,00 %
Współczynnik miejsc parkingowych Parking ratio	Do ustalenia To be agreed
Całkowita powierzchnia budynku Total building area	2 700 m <sup>2</sup>

## Warunki komercyjne | Commercial terms

Parking Parking	po zalogowaniu after login
Koszty eksploatacyjne* Service charge*	po zalogowaniu after login
Minimalny okres najmu Minimum lease term	po zalogowaniu after login
Dostępność Availability	po zalogowaniu after login
	* m <sup>2</sup> /miesiąc   per m <sup>2</sup> per month














## Lokalizacja | Location




## Dostępna powierzchnia | Available space

Budynek całkowicie wynajęty  
Building completely leased

Standardowe wykończenie | Standard fit-out

- |   |   |
|---|---|
|  Klimatyzacja<br>Air conditioning                   |  Recepcja<br>Reception                         |
|  Podwieszany sufit<br>Suspended ceiling             |  Ochrona budynku<br>Security                   |
|  Okablowanie telefoniczne<br>Telephone cabling      |  Kable światłowodowe<br>Fiber optics           |
|  Okablowanie komputerowe<br>Computer cabling        |  Kontrola dostępu do budynku<br>Access control |
|  Okablowanie elektryczne<br>Power cabling           |  Uchylne okna<br>Openable windows              |
|  Czujniki dymu<br>Smoke detectors                   |   |
|  Wykładzina<br>Carpeting                            |   |
|  Podział powierzchni ściankami<br>Wall partitioning |   |

Kontakt | Contact

 +48 22 167 04 00

Dodatkowe informacje  
More information